



**Konservierung:**

schwarze Grundierfarbe, RAL 9005

**Empfehlungen:**

Der Zylinder darf auf keinen Fall als mechanischer Anschlag dienen!

Beim Einsatz doppeltwirkender Zylinder, die einfachwirkend arbeiten, unbedingt die unbenutzte Ölkammer zum Tank hin verbinden!

Keine Schweißarbeiten am Rohr vornehmen. Zylinder demontieren, um Schweißarbeiten an der Kolbenstange oder am Boden vorzunehmen!

**Demontage:**

Achtung! Kolben sind geklebt (beim Wiedereinbau Klebung vorsehen)

**Ersatzteile:**

Dichtungssatz Bestellnummer CH-DI-J75